



Finalizado a programação da máquina o bloco é posicionado no centro de usinagem onde serão executados todas as furações e alojamentos de válvulas em no mínimo de três faces, sendo portanto executado somente uma alteração de posição do bloco, garantindo assim a perfeita indexação, concentricidade, perpendicularismo e linearidade das medidas.